



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVII?-XIX</b>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA S.Alessandro 5C-5E/S.Orsola</b>																		N. CIV. <b>22</b>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.548</b>																		PROPRIETÀ <b>privata</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>																		GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																		PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronti su strada;cortile con portico e loggiato</b>																		piano terreno																		1 2								
																		resto dell'edificio																		1 2								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																		3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Piano terra almeno secentesco																		Edificio d'angolo tra due strade																		Murature miste,intonacate								
Piani superiori di aspetto ottocentesco																		Pianta quadrangolare																		Solai in legno								
Chiuso in parte il portico																		Altezza di cinque piani																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Copertura a padiglione																		Contorni delle aperture in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Volte al piano terra(negozi)								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronti esterne povere con contorni delle aperture semplici,in arenaria coperti da intonaco																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Fronte interna sul cortile al mp. 547 con portico e cinque ordini di logge trabeate su colonne(pilastri all'ultimo piano).Portale ad arco in pietra su via S.Orsola.A-negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		Ripristino fronti con apertura di finestre su via S.Orsola.Liberazione portico								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
																																				Cortile in comune con l'edificio alla scheda 01.1.04.32								
DOCUMENTI ANNESSI																		serramenti dei negozi su via S.Alessandro con tettoia del primi del '900																		Edificio modesto architettonicamente,ma di notevole massa volumetrica								
NEE. 160.1a/160.17a/160.12a/160.13a																																				REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

