




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII?-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro 5/S.Orsola																		N. CIV.																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.549																		USO ATTUALE negozi,abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via S.Alessandro																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO																																
																		a b c d e																										
																		A=3																										
																		B=5																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Basi almeno secentesche																		Edificio costituito da vari corpi																		Murature miste,intonacate								
Interventi nel secolo scorso																		di fabbrica ,affacciatesi in corti																		Volte a piano terra								
In questo secolo modificato il piano																		na su due vie.Pianta irregolare																		Solai in legno(parte in c.a.)								
terra con aperture negozi;aggiunti bal																		Altezza di cinque piani su via S.																		Tetto con orditura in legno e manto in								
coni e tettoia in cortile																		Alessandro;molto semplice il resto																		coppi								
																		della fronte.Cortile interno con																		Ballatoi in legno								
																		scale esterne e pianerottoli-bal-																										
																		latoi,degradato.Corpo su via S.Or																										
																		sola degradato																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
																		Le due aperture dei negozi su via																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		S.Alessandro sono elementi detur-																		Modifica apertura negozi.Riassetto in-								
																		panti la fronte.Su via S.Orsola																		terno anche per risanamento								
																		vetrina"Conte"fuori scala																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																				La fronte su via S.Alessandro è in con-								
																																				dizioni molto migliori del resto								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATA DA F.Mazza-giugno 1973								
NEG.160.3a/160.2a/160.15a/160.11a/																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
160.10a/174.12a																																				VISTA DA								
Scheda bis ▶																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		VIA S. Alessandro n.5/S.Orsola																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S. Alessandro																		N. CIV.																		0 1 1 0 4 0 2								
REDATTA DA F. Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										