



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCAs ec. XVI?-XVII- XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 3B																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.550																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ																					GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via S.Alessandro																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Muri medioevali visibili a piano terra																		Edificio a pianta irregolare in																		Muratura in pietra e mista,intonacata								
Fronte su via S.Alessandro di aspetto																		cortina con appendice affacciante-																		Solai in legno(parte in c.a.)								
secentesco																		si su via S.Orsola																		Volte a piano terra								
Modificati piano terreno per negozi,																		Altezza di cinque piani su via S.																		Tetto con orditura in legno e manto								
con eliminazione del cortile																		Alessandro e di due su via S.Orso-																		in coppi								
																		la																		Contorni delle aperture in arenaria								
																		Tetto a falde																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Antiche murature in conci di pietra																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		squadrata rimesse in evidenza a																		Rifacimento intonaco su via S.Alessan-								
																		piano terra su via S.Alessandro																		dro e revisione aperture negozi								
																		Fronte semplice con aperture poste																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		agli estremi su via S?Alessandro																										
																		Fronte senza particolare interesse																										
																		su via S.Orsola																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																										
NEG. 160.4a/160.19a																		Negozi con aperture e contorni di-																		REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
																		sarmonici tra loro																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

