




| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | | | | | | Edificio residenziale | | | | | | | | | EPOCA | | | | | | | | | sec.XVIII-XIX | | | | | | | | |
| LOCALITÀ | | | | | | | | | S.Alessandro VIA S.Alessandro | | | | | | | | | N. CIV. | | | | | | | | | 3-3A | | | | | | | | |
| CATASTO | | | | | | | | | Bergamo f.11;mp.546 | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ | | | | | | | | | privata | | | | | | | | | USO ATTUALE | | | | | | | | | negozi, studi, laboratori artigiani, abitazione | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | COPERTURE | | | UMIDITÀ | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | P.R.G. n.a. art.11 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0 1 1 0 4 0 4 | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | tutte le fronti su strada e interne con tutti gli elementi architettonici notevoli | | | | | | | | | a) restauro integrale b) restauro interno o esterno c) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | Edificio del XVIII-XIX secolo | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | Murature miste,intonacate | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | Varie superfetazioni interne,miste a lavori eseguiti in modo corretto(sistemazione cavedio coperto fino alla altezza del 1° piano per negozio Caldara) | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | Solai in legno | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi(corpi bassi sul fondo:B parte in eternit) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | Volte a piano terra | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | Contorni aperture in arenaria | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | Passaggio pavimentato in granito | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | Cortile sul fondo acciottolato | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | Fronte su strada molto interessante (v.portale,contorni finestre,balcone al 1° piano,marca-davanzale) | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | eliminazione superfetazioni interne;demolire corpi B e collegamento degli spazi interni lumitrofi | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | Molti elementi architettonici notevoli all'interno:contorni in arenaria,balconcini con parapetto in ferro,balatoi,pavimentazione | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | Il mappale può essere valorizzato sia su strada che internamente | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG.160.5a/161.35/160.7a/160.6a/176.24a/160.9a | | | | | | | | | Vetrina Caldara troppo ampia | | | | | | | | | REDATTA DA | | | | | | | | | F.Mazza-giugno 1973 | | | | | | | | |
| Scheda bis ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA | | | | | | | | | V.Zanella-luglio 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCALITÀ S. Alessandro | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA S. Alessandro | | | | | | | | | N. CIV. 3-3A | | | | | | | | |
| REDATTA DA T. Mazza-giugno 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA 0110404 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |