



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVII-XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <b>0 1 1 0 4 0 5</b>																	
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>1-1A</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.552-551</b>																		USO ATTUALE <b>negozio,uffici,abitazione</b>									a b c d e									3																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
In cortina più antica edificio del XVII e XVIII secolo																		Interventi interni dell'inizio del XX secolo									Edificio in cortina a pianta ret-tangolare poco profonda									Murature miste,intonacate									Solai in legno								
																		Altezza di cinque piani									Copertura a falde									Volte a piano terra sotto controsoffitti									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																																				Contorni aperture in arenaria									Piano terra rivestito in ceppo								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO									OSSERVAZIONI																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale ad arco interessante									Fronte tipica con finestre poste agli estremi dai contorni semplici e di dimensioni variabili a seconda dei piani;marca-davanzali in pietra									Pulitura fronte									Riforma vetrina								
BIBLIOGRAFIA																																				Fronte unica per i due mappali ormai distinguibili																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									Vetrina "Valnova" e rivestimento piano terra fuori luogo									REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>									REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>								
NEG.161.36/161.34																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

