



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Casa già Colleoni																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Largo Rezzara																		N. CIV. 10									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.553																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,pastificio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA fronti su strada e sul cortile																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo collegato in origine all'edificio a sud(v.scheda 01.I.04.07)																		Edificio in cortina a pianta irregolare che si snoda originariamente attorno a due cortili									Murature miste,intonacate								
Eliminato il cortile interno																		Altezza di quattro piani più sottotetto abitabile									Solai in legno								
Superfettazioni nel cortile tuttora esistenti																		Tetto a falde									Volte a piano terra e ai piani superiori								
Modificato piano terra per negozio																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																											Contorni delle aperture in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte importante su strada con impostazione a palazzo:contorni finestre molto elaborati.Cortile deturpato da tettoie,ma con elementi architettonici notevoli(mensole e parapetti in ferro battuto dei ballatoi)Salone affrescato a piano terra.Altri affreschi ora distrutti negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									Pulitura fronte e riassetto cortile								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
L.ANGELINI,1964,131																		Vetrina "Bata" di dimensione decisamente moderna, appesantita da lampade false-antiche									Elemento di ampio respiro dello spazio Largo Rezzara								
DOCUMENTI ANNESSI																											Accesso al cortile dal mp.552								
NEG.161.31/175.32/175.30																											REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

