




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Casa già Colleoni																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre 120-116/REZZARA N. CIV. 11-12																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 0 7																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.2561;554																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,abitazione																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									a b c d e																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronti su strada,ambienti interni,vano scala																		resto dell'edificio									1 2									2																	
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo(già appartenente alla famiglia Colleoni)																		Edificio d'angolo tra una strada e un largo									Muratura mista,intonacata																										
Piano terra trasformato per negozio nel XX secolo																		Pianta irregolare									Solai in legno																										
																		Altezza di quattro piani più sottotetto									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		Copertura a padiglione									Contorni delle aperture e gradini della scala in marmo																										
																											Parapetti in ferro																										
																											Rivestimento negozio "Benaglio" in marmo																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Notevole esempio di elegante fronte settecentesco;portale mistilineo e contorni finestre di gusto barocchetto.Androne con cancello in ferro.									Revisione piano negozi																										
																		Bel vano scala a tromba quadrata con voltine a ombrello nei pianerottoli e decorazioni sotto le rampe a stucco.Ambienti vari affrescati, negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		Piccolo cortile privo di particolare interesse									REDATTA DA T.Mazza-giugno 1973																										
L.ANGELINI,1964,130;PELANDI,1965,III,112;ZANELLA,1971;141																		Piano negozi in contrasto con l'edificio e con l'ambiente									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
DOCUMENTI ANNESSI																											VISTA DA																										
NEG.161.30/161.28/161.27/175.34/175.33																																																					
Scheda bis ▶																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Casa già Colleoni																		LOCALITÀ S. Alessandro VIA XX Settembre 120-116/L.Rezzara N. CIV.11-12																		NUMERO SCHEDA																	
REDATTA DA F. Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 4 0 7								
																																																					
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			