




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre(interno)																		N. CIV. non indicato									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.537																		USO ATTUALE magazzini, autorimesse, laboratori, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									5								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Riempimento di un'area libera con volumi vari tra il XIX e il XX secolo																		Corpi di fabbrica collegati a pianta irregolare nati dallo riempimento di spazi interni rispetto alla cortina di via XX Settembre									Murature miste,intonacate								
																		Altezza di tre piani(A);un piano con copertura piana il corpo più interno(B)									Alcune strutture in c.a.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Coperture piane e inclinate								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Insieme eterogeneo, senza particolari elementi di interesse									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Sequenza di cortili con ballatoi; l'ultimo è quasi completamente coperto da tettoia in ondulato plastico									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																											Possibilità di parziali demolizioni per recuperare spazi interni all'isolato								
																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
NEG.161.18/161.22/161.24/161.25/161.23/176.22a/190.11a																		Scheda bis ▶									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																											NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA XX Settembre(interno)									N. CIV.non indicato									0 1 1 0 4 1 0								
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973									VISTA DA																	
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										