



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 4 1 1								
LOCALITA' S.Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV.102									2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.11;mp.529																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11									piano terreno e I piano									3								
PROPRIETA' privata USO ATTUALE negozio,abitazione																		PROTEZIONE PROPOSTA									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA' <input type="checkbox"/>								
DATI CRONOLOGICI Edificio del XVIII secolo(probabilmen- te)ristrutturato internamente e in fac- ciata con gusto liberty all'inizio di questo secolo																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta ret- tangolare									STRUTTURE E MATERIALI Mutature miste,intonacate																	
Modificato il piano terra e il 1° pia- no per negozio dopo il 1945																		Altezza di cinque piani									Solai in legno																	
Cortile interno coperto fino all'al- tezza del 1° piano,in comune col mp. 531																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO La fronte costituisce l'unica e qualificata presenza liberty della via:notevoli i contorni delle fine- stre variamente decorati,il balco- ne al 2° piano con balla ringhiera									PROPOSTE DI RESTAURO Modificare la parte bassa della fronte																	
BIBLIOGRAFIA																		in ferro battuto e il sottogronda									OSSERVAZIONI Accesso alle abitazioni dal mp.110																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 161.17/161.15																		Vetri colorati e affresche della epoca nell'appartamento del 2° pia- negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc. no									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
																		Il negozio ai primi due piani,in contrasto con l'ambiente,deforma gravemente la fronte									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

