



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XIX-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA XX Settembre</b>																		N. CIV. <b>100</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 1 2																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.527</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozio,abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a			b			c			d			e																	
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		piano terreno <b>e I piano</b>									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio probabilmente del secolo scorso																		Edificio in cortina																		Murature miste,intonacate																	
Trasformazione per negozio ai primi due piani all'inizio del '900																		Pianta rettangolare																		Solai in legno																	
																		Altezza di quattro piani più sottotetto non abitato																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Copertura a falde																		Contorni delle aperture in pietra,del negozio in ferro																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Di notevole interesse il negozio con strutture in ferro e grandi aperture tripartite e insegna di gusto liberty																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																	
NEG.176.19a/161.16																																				REVISIONATA DA <b>Zanella-luglio 1973</b>																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

