




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI(?) - XVIII - XIX																		VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV. 74-80-86																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11; mp.515-538																		USO ATTUALE negozi, laboratori artigiani, abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 Vincolo Soprintendenza al n.80 del																		3/12/1960																		piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA																		oltre le fronti su strada e sui cortili del corpo A, gli ambienti interni indicati dal tratteggio più fitto e gli androni (per questi vale il grado 2)																		resto dell'edificio								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		spazi liberi								
Elementi cinquecenteschi																		Edificio in cortina a pianta irregolare con cortili interni																		DESTINAZIONE DI PIANO								
Interventi nei secoli successivi																		Altezza di cinque piani su strada, di due e tre piani all'interno, di un piano i corpi B e C																		1 2								
Nel sec. XX: coperto interamente il 1° cortile (B) e parzialmente il 2° (C) fino all'altezza del 1° piano per espansione del negozio "Disco Rosso"																		Copertura a falde e in parte piano E																		A=2-3 B-C=6 D=5								
Sistemato anche in questo secolo anche il corpo a nord del cortile C (tranne il corpo più basso (D) non modificato)																		CARATTERISTICHE E CONTESTO																		STRUTTURE E MATERIALI								
Fino a tutto il secolo scorso la parte centrale dell'edificio era sede dello importante albergo Italia																		Fronte su strada di notevole peso dimensionale con tre portali bugnati di cui il centrale posto sullo spigolo con stemma in chiave e gli altri agli estremi. Cortile in corrispondenza del n. civ. 86 con disimpegni esterni (scale e ballatoi) che compongono una tipologia interessante. Cortile B originariamente interessante. Androne di collegamento tra i cortili B e C con volta a crociera interessante. All'interno del negozio Disco Rosso colonne volte a crociera e volta affrescata																		Murature miste, intonacate Solai in legno. Arti nuove in c.a. Tetto con orditura in legno e manto in Coppi Ballatoi in legno sul retro del corpo E Contorni delle aperture in arenaria								
BIBLIOGRAFIA																		PROPOSTE DI RESTAURO																		PROPRIETARIO ATTUALE								
REGANDI, 1965, III, 175																		Restauro fronte che presenta aperture e ballatoi in contrasto con l'ambiente; anche dove tentano un adeguamento. Liberare cortili B e C. Ristrutturazione del corpo E																		OSSERVAZIONI: il corpo D è collegato funzionalmente all'edificio alla scheda 14								
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA F. Mazza - giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella - luglio 1973								
NEG. 176.17a/161.4/158.37/161.13/161.3/161.6/161.9/161.8/161.7/175.35																		VISTA DA																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
Scheda bis ▶																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA XX Settembre									N. CIV.74-80-86									0 1 1 0 4 1 5								
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973									VISTA DA																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										