





| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|-----------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec.XVII-XX | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CI 70-72 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0 1 1 0 4 1 6 | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.11;mp. 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | USO ATTUALE negozi,abitazione | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | COPERTURE | | | UMIDITÀ | | | | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 Vincolo fronte e cortile 3/12/1960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edificio del XVII secolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio in cortina | | | | | | | | | Murature miste,intonacate | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ristrutturazione quasi completa salvo la facciata con probabile espansione verso nord della seconda metà dell'800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Palazzo con cortile e appendice interna a probabile copertura di spazi rustici | | | | | | | | | Solai in legno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di tre piani più sottotetto | | | | | | | | | Tetto con orditure in legno e manto in coppi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pianta a C con appendice interna | | | | | | | | | Portale con balcone sovrastante e mensole sottogronda,contorni aperture in arenaria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a falde | | | | | | | | | Scale con gradini in marmo e ringhiera in ferro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importante fronte su strada(v.portale e contorni finestre) | | | | | | | | | Restauro della facciata(rivedere parti in arenaria s'aldate) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Androne con volta a botte | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Primo cortile in comune col mp. 511 ma con carattere molto diverso da quello(dovevano essere originariamente divisi).Buon vano scale al termine del 1° androne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. | | | | | | | | | REDATA DA F.Mazza-giugno 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG.158.21a/158.22a/158.26a/158.34a/158.33a/158.30a | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aperture e insegne negozi in contrasto con l'ambiente | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scheda bis ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCALITÀ S.Alessandro | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA XX Settembre | | | | | | | | | N. CIV. 70-72 | | | | | | | | |
| REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 4 1 6 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |