




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVII-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>S.Alessandro</u> VIA <u>XX Settembre</u>																		N. CIV. <u>66</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 1 0 4 1 7								
CATASTO <u>Bergamo f.11;mp.511</u>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio,abitazione</u>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																										
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
<u>Edificio probabilmente secentesco* modificato nel secolo scorso(ottocentesche le fronti attorno al cortile a nord e la parte soprastante il portico del cortile sud)</u>																		<u>Palazzo in cortina con cortile porticato;appendice a nord a parziale copertura di spazi originariamente rustici</u>									<u>Muratura mista,intonacata</u>																	
<u>Modificato in questo secolo il piano terra per negozio</u>																		<u>Altezza di quattro piani</u>									<u>Solai in legno</u>																	
<u>Coperto fino al 1° piano il cortile a est(con lucernari in vetro-cemento)</u>																		<u>Copertura a falde</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in cippi</u>																	
<u>* (1° portico più e precedente)</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									<u>Contorni in arenaria e in pietra artificiale</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		<u>Fronte su via XX Settembre di buon livello con balconcini in pietra al 1° piano e tracce di affreschi nella parte alta</u>									<u>Balconcini in facciata e ballatoi sul retro in arenaria</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		<u>Cortile con portico ad archi su colonne e volte a crociera su tre lati(capitelli recanti stemmi vari):costituisce uno spazio unico col mp.512.Nel secondo cortile fronte sud con motivi decorativi eclettici attorno alle finestre;fronte est con ballatoi su tre piani</u>									<u>Portico pavimentato in arenaria,cortile pavimentato in cemento disegnato a riquadri</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
<u>NEG.158.18a/158.24a/158.28a/158.29a/190.3a</u>																											OSSERVAZIONI																	
<u>Scheda bis ▶</u>																											<u>In origine probabilmente un muro divisa, in corrispondenza dei due mappali, il cortile porticato</u>																	
																											REDATTA DA <u>F.Mazza-giugno 1973</u>																	
																											REVISIONATA DA <u>V.Zanella-luglio 1973</u>																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b>																		VIA <b>XX Settembre</b>									N. CIV. <b>66</b>									0 1 1 0 4 1 7								
REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>									VISTA DA																	
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										