



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 4 1 8																										
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV. 62-64									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.2917-2918																		USO ATTUALE negozio,abitazione									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									a b c d e																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									4																										
																		spazi liberi									1 2																																			
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI Edificio probabilmente del XVIII secolo																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta rettangolare più appendice interna									STRUTTURE E MATERIALI Murature miste,intonacate																																			
Coperto fino al 1° piano il cortile con lucernari in vetrocemento																		Altezza di cinque piani più due piani attici arretrati(A)									Solai in legno(B) e misti (A)																																			
Ristrutturazione completa verso via XX Settembre in epoca recente																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
Riempito con basso corpo a un piano con copertura piana lo spazio stretto sul retro del mp.2917(foto 2)																		Corpo oltre il cortile coperto(B) a quattro piani									Contorni aperture in pietra artificiale (A) e in arenaria(B)																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Fronte su via XX Settembre:edilizia sorda alla suggestioni ambientali;elemento banale della quinta									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																											OSSERVAZIONI																																			
BIBLIOGRAFIA																																																														
DOCUMENTI ANNESSI NEG.158.20a/158.32a/190.2a																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

