



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV. 58-54									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime								
CATASTO Bergamo f.11;mp.507-509																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE grande magazzino;negozi,uffici,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>												GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio								
																											spazi liberi (passaggio)								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Ristrutturazione completa dei due mappali intorno al 1960																		Edificio su lotto approssimativamente rettangolare									Struttura in c.a.								
																		Altezza di cinque piani più attico arretrato su via XX Settembre;due piani su strada verso via S.Orsola									Muri di tamponamento in mattoni								
																		E corpi di fabbrica interni scalati in altezza									Rivestimento in marmo(in parte in mattoni a vista)								
																		Galleria pedonale tra le due vie									Pareti quasi completamente vetrate								
																		Copertura in parte piana e in parte a falde									Copertura in coppi								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Edificio moderno di buona architettura che non tenta un inserimento ambientale									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																	
NEG.158.11a/158.13a/158.15a/190.12a																											REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

