




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale									EPOCA									sec.XIX								
LOCALITA																		S.Alessandro VIA XX Settembre									N.CIV40-42-46									NUMERO SCHEDA								
CATASTO																		Bergamo f.11;mp.502																		0 1 1 0 4 2 1								
PROPRIETA																		privata									USO ATTUALE									negozio, studu, abitazione								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						1 - VALORE ARCHITETTONICO																				
																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									2 - NECESSITA DI RESTAURO																	
																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n.a. art.11									plano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		fronti dulle due vie e sui cortili									resto dell'edificio									3								
																											spazi liberi																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		Edificio del XIX secolo									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Trasformazioni varie su tutto il mapale(sopralzo del corpo posto tra i due cortili, modificata la fronte su via S.Orsola a piano terra e parte della fronte su via XX Settembre)																		no a due cortili con fronte principale su via XX Settembre e fronte secondaria su via S.Orsola									Altezza di tre piani su via XX Settembre (parte est a quattro piani); di tre piani su via S.Orsola									Murature in pietra e miste, intonacate Solai in legno (parte in c.a) Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Copertura a falde									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Palazzo di architettura eclettica: notevoli l'androne, il primo cortile con portico su colonne e gronda a guscia con lunette affrescate, i balconcini in ferro battuto, bombati, il vano scale, alcuni seramenti in legno/Elemento importante della quinta di via XX Settembre in relazione alla particolare posizione urbanistica									Palazzo di architettura eclettica									Modifica del piano terra su via S.Orsola								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
																																				La parte destra della fronte su via XX Settembre è unifivata solò alle zovcole alla parte principale								
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG.158.8a/158.9a/175.19/175.21/175.20									Scheda bis									REDAITA DA F.Mazza-giugno 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA XX Settembre									N. CIV. 40-42-46								
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973									VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 4 2 1																	
																																																					
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			