



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' S.Alessandro VIA S.Orsola																		N. CIV. 6B-6E									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 2 2																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.2669 a-b/2700																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' privata USO ATTUALE negozi																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA' <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA portale su via S.Orsola																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Portale del XVII secolo																		Due blocchi in cortina con portale intermedio									Portale in pietra																										
Trasformazione del passaggio in negozio e due corpi laterali (originariamente a un piano), ora a due piani																		Pianta quadrangolare									Corpi laterali in muratura mista, intonacata con contorni delle aperture in pietra artificiale																										
Era l'accesso carrabile all'edificio di cui alla scheda 01.1.04.21)																		Altezza di due piani (parte centrale a un piano)									Tetto misto in laterizio e c.a.																										
																		Copertura a falde									Manto in coppi																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale ad arco in arenaria e trabeazione soprastante con fregio a mensole binate									Riapertura passaggio alla via XX Settembre																										
																											OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDDATA DA F.MAZZA+GIUGNO 1973																										
NEG.163.19a/163.18a/175.23																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

