



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale									EPOCA									sec.XVIII																	
LOCALITÀ																		S.Alessandro VIA S.Orsola '/XX Settembre									N. CIV.									32-34																	
CATASTO																		Bergamo f.11;mp.488																																			
PROPRIETÀ																		privata									USO ATTUALE									negozi,abitazione																	
STRUTTURE VERTICALI																											STRUTTURE ORIZZONTALI																										
																		COPERTURE																		UMIDITÀ																	
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n°a. art.11																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																		fronti su strada e cortile con loggiato																																			
1 - VALORE ARCHITETTONICO																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
																																				GRADO																	
																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
																																				3																	
DATI CRONOLOGICI																		Edificio settecentesco									DATI TIPOLOGICI									Edificio a pianta irregolare affacciato su due cortine																	
Modificato piano terra per negozi																		Cortile coperto fino al 1° piano									Altezza di quattro piani più sottotetto									Copertura a falde																	
																											Piccolo cortile(coperto)con lato a loggiati trabeati su colonne									Rivestimento piano terra su via XX Settembre in marmo in coppi																	
																																				Rivestimento piano terra su via XX Settembre in marmo e in pietra																	
																																				Contorni delle aperture in arenaria																	
																											CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Dignitose fronti,più importante quella su via XX Settembre con linee di scansione orizzontale e finestre con leggero sguincio																	
PROPRIETARIO ATTUALE																											Portale ad arco su via S.Orsola Andreone con volta a botte									Cortile originariamente di pregio, ora molto degradato																	
BIBLIOGRAFIA																																				Cortile originariamente di pregio, ora molto degradato																	
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG.158.6a/163.21a/176.15a/190.14									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									Osservazioni:fronti han inserite nelle due quinte																	
																																				REDAITTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

