



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Cinema Astra																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Orsola(Passaggio Bruni)																		N. CIV. 10A-10E									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 1 0 4 2 7																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.2919																		PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE cinematografo, negozi, studi									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2									5																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																																			
																		spazi liberi									1 2																																			
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Costruito nel 1953 sull'area del giardino dell'edificio alla scheda 01. 4.04.46																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare Altezza di due piani su strada Copertura a falde(pendenza ridotta)									Struttura in c.a. Miri di tamponamento in mattoni Rivestimento in marmo su strada Manto di copertura in eternit																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Edificio recente che interrompe la quinta ambientale Fronte sud con grande scala per uscita di sicurezza, che non si intona all'ambiente del cortile																																												
BIBLIOGRAFIA																		Passaggio verso via XX Settembre attraverso i mp.511-512									OSSERVAZIONI																																			
PELANDI, 1965, III, 151																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA F.Mazza-giugno 1973																																			
NEG.163.13a/176.13a/158.28a																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

