




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII(?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 42 8								
LOCALITA S.Alessandro VIA S.Orsola																		N. CIV 10F-12									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.11;mp.543																																												
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio e abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.F. n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA loggiato interno																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVII secolo(probabilmente)																		Edificio in cortina a pianta ret- tangolare									Murature miste,prevalentemente in matto- ni,intohacate																	
																		Altezza di tre piani(bassi)su stra- da(corpo A),di quattro sul cortile (corpo B)									Solai in legno																	
																		Corpo a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																											Contorni su strada e colonne del log- giato in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Fronte su strada molto modesto e senza elementi di interesse salvo quello dimensionale									Ristrutturazione interna e valorizza- zione della fronte interna;recupero																	
BIBLIOGRAFIA																		Fronte interno con loggiato ad ar- chi ribassati su colonnine al 1° piano,degradato,ma degno di recupe- ro.Tettoie attorno al cortile(co- perte da lamiera)									OSSERVAZIONI spazi interni a verde																	
																											Stemma affrescato sul fronte interno																	
																											Gronda in lamiera festonata																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
NEG.163.8a/163.3a/163.12a/163.10a/ 163.2a																											REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
Scheda bis																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																											VISTA DA																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S.Alessandro																		VIA S.Orsola									N. CIV.10F-12									0 1 1 0 4 2 8								
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973									VISTA DA																	
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										