




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale già casa MORETTI																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Orsola																		N. CIV. 14									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 2 9																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.544																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.h.a. art.11																		piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA oltre le fronti, gli elementi architettonici e decorativi interni già segnalati																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XIX secolo																		Edificio in cortina con pianta a																		Murature miste, intonacate																	
Aggiunto nel cortile piccolo, corpo(B) e tettoie																		C																		Solai in legno																	
																		Altezza di quattro piani																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Copertura a due falde																		Zoccolo su strada in lastre di arenaria																	
																																				Contorni delle aperture in pietra artificiale																	
																																				Ringhiera scale in ferro																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Edificio d'impianto neoclassico																		Restauero conservativo con alcune liberazioni dell'edificio e valorizzazione del cortile																	
																		Cortile interno con portico a colonne e volta a crociera nella cortefacciata; piccola fontana d'angolo in pietra. Affreschi ottocenteschi e camini neoclassici al 1° piano. Serramenti in legno dell'inizio dell'900. Buon vano scale																		OSSERVAZIONI cortile																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
NBG.160.34a/160.35a/160.37/163.4a																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA