





1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Orsola																		N. CIV. 16-16A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.2281																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XIX secolo																		Edificio con blocco principale a pianta rettangolare arretrata rispetto alla strada con cortile antistante verso strada									Murature miste,intonacate								
																		Corpo basso di due piani formante una L con quello principale									Solai in legno								
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																											Contorni in arenaria								
																											Portale centrale in pietra artificiale								
																											Pavimentazione cortile in pietra e ciottoli								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Alto muro con portale che isola il cortile dalla strada									Restauro fronti								
																		Fronti neoclassiche con elementi in parte successivi(portale)																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA F.Mazza-giugno 1973								
NEG.175.28/160 .33a/160.32a/160.27a/160.30a/160.8a																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
Scheda bis ▶																											VISTA DA								
1									2									3																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITA S.Alessandro																		VIA S.Orsola									N. CIV. 16-16A								
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																		VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0110430								
																																																					
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			