




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA S.Orsola</b>																		N. CIV. <b>18-18C</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 1 0 4 3 1								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.545</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		- DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio probabilmente secentesco																		Edificio a testata di cortina con									Murature miste,intonacate																	
Interventi in epoche successive																		pianta a C irregolare									Solai in legno																	
Ridotto in questo secolo il cortile																		Altezza di quattro piani									Tetto con orditura in legno e manto																	
con corpo a due piani chiuso con ser-																		Copertura a padiglione									in coppi																	
ramenti in ferro e vetro																											Contorni aperture in arenaria																	
Coperto per ospitare negozio lo spa-																											Cortile pavimentato in lastre di arena-																	
zio originariamente libero a est dello																											ria																	
edificio																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO: liberazione androne e cor																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Modesta, ma coerente, fronte su stra									tile da corpi aggiunti. Sistemazione del																	
																		da con ampio portale ad arco									le fronti interne ed esterne. Ristruttu																	
																		Ampio androne con voltone a crocie									ra verso il cortile (spazio in parte																	
																		deformato) con rampa in lieve disce									sazione esterna. Liberare spazio ad est																	
BIBLIOGRAFIA																		sa verso l'interno									OSSERVAZIONI : da qui verso via S. Alesea																	
																											sandro le quinte originarie sono rima-																	
																											ste sui due lati della via																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																	
NEG.160.25a/160.20a/160.22a/160.23a/																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																	
160.24a																		Scheda bis ▶									VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Orsola N. CIV. 18-18C																		0 1 1 0 4 3 1																										
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973									VISTA DA																	
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										