



1									2									3																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 4 3 3																										
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Piazza Pontida(largo Rezzara)																		CIV. 3									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.585																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11									piano terreno									1 2																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE banca,abitazione																		PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									spazi liberi									1 2								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									DESTINAZIONE DI PIANO																										
Portico del XVI secolo																		Edificio d'angolo tra piazze									Murature miste,intonacate																																			
I piani superiori di aspetto tardo ottocentesco																		Pianta rettangolare									Solai in legno																																			
Modificato piano terra su Largo Rezzara per banca in questo secolo																		Altezza di quattro piani più sotto-tetto									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
																		Portico su piazza Pontida									Contorni aperture in pietra																																			
																		Copertura a padiglione																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		L'inserimento degli uffici bancari con rivestimenti in ceppo e ampia insegna sopra le aperture è in contrasto con l'ambiente									Modificato piano terra su Largo Rezzara Ristrutturazione parziale interna																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																																			
NEG.177.12a/177.13a																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																			
																											VISTA DA																																			

