



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 9									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp605-2235																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio(il resto vuoto)																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11.Vincolo Soprintendenza per il portivo del																											a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA 19/1/1962																											GRADO								
																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Portico del XVI secolo																		Edificio in cortina porticata a									Murature prevalentemente in mattoni								
La parte superiore dell'edificio al mp. 605 di aspetto settecentesco																		pianta rettangolare stretta e allungata									Solai, in legno								
Edificio tra i pochi antichi sul lato est della piazza																		Altezza di tre piani più sottotetto del corpo su strada(mp.605)									Contorni delle aperture in arenaria								
																		Sopralzo di due piani in corrispondenza del mp .2235									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Copertura a una falda																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte con linee orizzontali marcadavanzali									Ristrutturazione interna								
																		Interessante il sopralzo in corrispondenza del mp.2235 con balcone e veranda in legno di notevole valore ambientale									Restauro fronte								
BIBLIOGRAFIA																		Tettoia in lamiera sopra l'arcata									OSSERVAZIONI								
																											Indica forse la dimensione iniziale della quinta sulla piazza								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA								
NEG.171.27/190.22a																		Negozio sotto il portico primi '900 ben inserito									F.Mazza-giugno 1972								
																											REVISIONATA DA								
																											V.Zanella-luglio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

