



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XIX									1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S.Alessandro VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 10									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 3 7																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.606																											2. NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio(il resto vuoto)									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 Vincolo Soprintendenza per il portico del																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA 19/1/1962																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Portico del XVI secolo																		Edificio in cortina porticata									Murature in mattoni																										
Rimaneggiamento povero della fronte																		Pianta rettangolare									Solai in legno																										
nel secolo scorso																		Altezza di quattro piani più sottotetto									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		Copertura a una falda									Fronte intonacata																										
																		Comignolo									Contorni aperture in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
																											Ristrutturazione interna e della fronte (salvo portici)																										
																											OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																											Elemento degradato della quinta est di Piazza Pontida																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																										
NEG.171.22/171/22																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

