



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 4 4 0								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Zambonate																		N. CIV.60-64									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e								
CATASTO Bergamo f.11;mp.610																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio costruito nel 1932(v.data																		Edificio d'angolo tra strada con									Murature in pietra e mattoni																	
graffita sul fronte sud:ing.Ettore																		spigolo smussato									Solai in c.a. e laterizio																	
Piccioli):totale ricostruzione su e-																		Pianta irregolare									Fronti rivestite in parte in pietra																	
difici precedenti																		Altezza di cinque piani									Colonne in granito																	
																		Copertura a padiglione									Portico pavimentato in mosaico																	
																		Portico a piano terra																										
																		Fronte ecletticamente eclettica																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Portico in stile eclettico a sosti-																										
																		tuzione degli antichi portici della																										
																		Gallinassa																										
																		Decorazioni a graffito sotto il																										
																		portico																										
BIBLIOGRAFIA																		Cortile interno di servizio,squal-									OSSERVAZIONI																	
PELANDI,1965;III,74																		lido.Terrazza sopra il 4° piano a									Elemento d'angolo tra Piazza Pontida e																	
																		est									la zona Cinque Vie ormai elemento di de-																	
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									finizione di questi spazi,sebbene senza																	
DOCUMENTI ANNESSI																											particolare valore intrinseco																	
NEG.173.6/173.10/173.11/190.19a																											REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

