



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA S. Alessandro VIA Zambonate																		N. CIV. 58									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.579																											2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA Fronte su strada																		resto dell'edificio									A=3								
																		spazi liberi									B=4								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									C=6								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito interno al 1932 sull'area di antichi edifici																		Edificio in cortina porticata ad archi su pilastri									Murature in pietre e mattoni								
Con il mp.610(scheda 01.1.04.40) costituisce un tentativo di rinnovamento borghese nel tessuto della Gallinassa																		Pianta irregolare									Solai in c.a.e laterizio								
																		Altezza di quattro piani(corpo B a due piani,corpo C a un piano coperto a terrazza)									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Tetto a due falde									Fronte interna intonacata								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Fronte esterna rivestita in pietra a piano terra,ai piani superiori in cemento								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Impostazione simmetrica della facciata di tipo eclettico									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Infelice terminazione a parete cieca verso est									Liberare il retro dal corpo B								
BIBLIOGRAFIA																		Termine dei portici:appendice dei percorsi porticati di piazza Pontida									Sistemazione fronte est								
																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attivita artigianali, vetrine, insegne, ecc.																	
NEG. 173.20/173.18/194.13a																											REDATTA DA F. MAZZA - GIUGNO 1973								
																											REVISIONATA DA V. ZANELLA - LUGLIO 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

