



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio già residenziale									EPOCA sec.XVIII-XX									1. VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre n.123-133/Macellerie n.7-15																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.555																		2. NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio(B),magazzino(C),il resto vuoto																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
												a b c d e														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		A=3 B=5 C=6								
PROTEZIONE PROPOSTA																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Corpo A:del XVIII secolo									Edificio d'angolo tra due strade(A)									Corpo A:murature miste,intonacate								
Corpo B:XX secolo dopo '45									Altezza di quattro piani									Solai in legno.Tetto con orditura in								
Corpo C:XX secolo dopo '45(ha ingombrato quasi completamente il cortile)									Copertura a padiglione									legno e manto in coppi								
									Copertura a padiglione									Corpo B:struttura in c.a.Tetto con falda in eternit								
									Corpo B:pianta rettangolare,in cortina su via Macellerie									Corpo C:muri in prismi e in mattoni								
									Altezza di un piano.Copertura a una falda.									Manto di copertura in eternit								
									Corpo C :a un piano,interno nel cortile con copertura a una falda																	
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Tranquilla fronte su via XX Settembre degradata in particolare dalle vetrine dei negozi(interventi ormai fatiscanti del primo '900),tuttavia recuperabile									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ristrutturazione interna del corpo A e restauro fronte su via XX Settembre								
																		Rivedere corpo B.Eliminare dal cortile il corpo C								
BIBLIOGRAFIA																										
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
NEG.172.9/172.11/194.8a/194.9a/194.10a									Rivestimento negozio d'angolo Maz zoleni in contrasto con l'ambiente									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
Scheda bis ▶																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio già residenziale																																				NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Alessandro																		VIA XX Settembre 123-133/Macellerie																		N. CIV. 7-15																	
REDATTA DA F. Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																		VISTA DA																	
																																																					
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			