



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Zambonate n.36-38/Macellerie civ. 2-10																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.2792																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,non abitata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>												a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronti su strada																											resto dell'edificio																	
																											spazi liberi																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVIII-XIX secolo																		Edificio d'angolo tra due strade									Murature miste,intonacate																	
Lapide in marmo nero sulla fronte di via Zambonate che ricorda l'ampliamento di via Macellerie nel 1775																		Pianta rettangolare									Solai in legno																	
Ridotto il cortile a un cavedi																		Altezza di tre piani più sottotetto									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Tetto a falde									Contorni delle aperture in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO:ristrutturazione interna																	
																		Tranquille fronti ottocentesche									Valorizzazione delle fronti,in particolare su via Macellerie																	
																		Portale ad arco su via Macellerie settecentesco									OSSERVAZIONI																	
																		Finestre e balconi di un certo interesse su via Zambonate									Edificio di dignitosa qualità architettonica senza elementi alteranti																	
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
NEG.173.25/173.22/173.33																		Negozi primi '900 con vetrine in ferro									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

