



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro vi Macellerie n.12/XX Settembre																		N. CIV. 119-121									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 4 8																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.1360																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11.Ambiente affrescato vincolato dalla Soprintendenza il 20/10/1910																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA Fronti su strada e ambiente interno affrescato																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio probabilmente del XVII secolo																		Edificio a testata di cortina e di angolo tra strade									Murature miste e strutture in c.a.																										
Facciata sopra il piano terra di aspetto ottocentesco																		Pianta rettangolare									Solai in legno																										
Ristrutturazione dell'interno e di tutto il piano terra nel sec.XX																		Altezza di quattro piani più sottotetto									Fronti intonacate																										
Ridotto il portale su via Macellerie																		Copertura a padiglione									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
Restauro recente della facciata																											Rivestimento piano terra in marmo																										
																											Contorni delle aperture in arenaria																										
																											Tettoia del cortile in ondulato plastico																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO:																										
																		Interessante il portale su via Macellerie e la fronte su via XX Settembre									riforma del rivestimento del piano terra anche in relazione degli ambienti decorati interni																										
																		Notevole ambiente a piano terra con volta a padiglione, stucchi e affreschi barocchi									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																											Elemento dignitoso della quinta su via XX Settembre e via Macellerie																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.MAZZA-giugno 1973																										
NEG.173.29/173.30/173.31/172.8																		Rivestimento esterno del piano terra in contrasto col carattere del edificio e con la via									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

