



1									2									3																																																														
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																																												
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>Zambonate 26/XX Settembre</b> N. CIV. <b>109-111</b>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 5 0																																																					
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.1364</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																																					
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																																																					
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			piano terreno			resto dell'edificio			spazi liberi			DESTINAZIONE DI PIANO																																																											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		1 2									1 2									1 2																																												
PROTEZIONE PROPOSTA <b>Fronti sulle due vie ed elementi architettonici interni antichi (colonna nell'androne, cortile con loggiato)</b>																		1 2									1 2									1 2																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Edificio secentesco (vedi colonna al termine dell'androne)																		Edificio a pianta quadrangolare a facciato su due cortili									Murature miste, intonacate																																																					
Su via XX Settembre radicale e negativa trasformazione dei primi due piani																		Altezza di quattro piani più sottotetto su via XX Settembre, di tre piani su via Zambonate									Solai in legno																																																					
Su via Zambonate trasformato "male" il piano terra per negozio																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																																					
Deformato in parte il cortile																											Contorni delle aperture in arenaria																																																					
																											Rivestimento esterno dei primi due piani su via XX Settembre in marmo																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		Lapide sulla facciata di via XX Settembre (casa natale di don Luigi Palazzolo; 1827). Contorni interessanti alle finestre dei piani alti									sostituzione piani bassi su via XX Settembre; restauro parti alte. Valorizzazione cortile eliminando coppi aggiunti																																																					
BIBLIOGRAFIA																		Cortile interno originariamente rettangolare con loggiato su due piani nella controfacciata									Osservazioni																																																					
																											Elemento importante della quinta su via XX Settembre, a un punto di deviazione della via, compromesso dalla sistemazione dei piani bassi																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F. Mazza - giugno 1973																																																					
NEG. 173.37/172.4																		Sciatta soluzione delle aperture del negozio su via Zambonate									REVISIONATA DA V. Zanella - luglio 1973																																																					
																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

