



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e commerciale																		EPOCA sec.XVIII-XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Zambonate n.18/ XX Settembre																		IV. 93-97									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.1370																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,uffici,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.bn.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via XX Settembre																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII-XIX secolo																		Edificio su lotto rettangolare affacciato su due cortine									Murature miste e strutture in c.a.(per le parti nuove)								
Sec.XX dopo '45 :trasformato completamente il piano terra per rinnovo negozio con eliminazione del cortile;totalmente rifatto il fronte su via Zambonate																		Altezza di quattro piani									Solai misti in laterizio e c.a.								
																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																											Fronti intonacate con contorni finestre in arenaria su via XX Settembre,in marmo bianco su via Zambonate								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Negativo inserimento del nuovo negozio su via XX Settembre									Modificare vetrine su via XX Settembre								
																		La facciata su via Zambonate esempio di piatta edilizia									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																											Piano terra unito formalmente e funzionalmente al mp.1371								
DOCUMENTI ANNESSI																		negoz, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
NEG.177.5a/178.32																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

