



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio commerciale Morosini</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA Zambonate/XX Settembre</b>																		N. CIV. <b>89-93</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 5 5																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.1371</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																										
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozio</b>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						piano terreno																													
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		resto dell'edificio									spazi liberi																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO									3																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare																		Murature miste,intonacate																	
Modificato piano terra dopo '45(1968 circa )per negozio																		Fronti su due strade																		Solai in legno																	
Recente restauro della facciata su due fronti																		Altezza di tre piani più finestra di sottogronda su via XX Settembre (quattro piani su via Zambonate) Copertura a falde																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																																				Contorni delle aperture in arenaria (in particolare su via Zambonate)																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Negativo inserimento della trasformazione del negozio su via XX Settembre																		Rifacimento piano terra																	
																		Su via Zambonate fa parte di una quinta in disaggregazione																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		Piano terra funzionalmente collegato con l'edificio alla scheda 01.104.54																		Parte di un intervento che ha mantenuto le fronti come valore di quinta																	
																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																	
NEG.177.6a/178.30a																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

