



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio commerciale</u>									EPOCA <u>sec. XVIII-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>S. Alessandro</u> VIA <u>Zambonate /XX Settembre</u> N. CIV. <u>87</u>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.11;mp.1372</u>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozi</u>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			a b c d e GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11</u>																		piano terreno 1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>Fronte su via XX Settembre</u>																		resto dell'edificio 1 2								
																		spazi liberi 1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
<u>Edificio probabilmente del sec. XVIII</u>									<u>Edificio su lotto rettangolare a f</u>									<u>Murature in pietra e mattoni, intonacate</u>								
<u>Anni 1930-40: trasformazione della facciata su via XX Settembre nei primi 2 piani e nella fascia di gronda</u>									<u>facciata su due cortine</u>									<u>Solai misti in laterizio e c.a.</u>								
<u>Su via Zambonate trasformazione recente del piano terra</u>									<u>Altezza di quattro piani più sottotetto (parte più alta arretrata di un piano)</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u>								
									<u>Copertura a falde</u>									<u>Contorni aperture in arenaria</u>								
																		<u>Piano terra sui due fronti (negozi) rivestito in pietra</u>								
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE									<u>Fronte su via XX Settembre rimanggiata con introduzione di elementi eclettici</u>																	
									<u>Fronte su via Zambonate che tenta un inserimento in un ambiente ormai in disagregazione</u>									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		<u>La fronte su via XX Settembre costituisce ormai un fatto acquisito</u>								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <u>F. Mazza-giugno 1973</u>								
<u>NEG. 177.7a/178.29a</u>																		REVISIONATA DA <u>V. Zanella-luglio 1973</u>								
																		VISTA DA								

