

CONTINUE DE WEDCAWO	NVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTAI	AI .	MONUMENT
COMUNE DI BERGAMO			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale EPOCASEC.XTX-XX  LOCALITA S.Alessandro via Zambonate n.6/XX Settembre N. CIV. 67-69  CATASTO Bergamo f.11; mp.1376  PROPRIETA privata uso attuale negozi, abitazione		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	NUMERO SCHED
and the second s		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno	C
VERTICALI ORIZZONTALI	COPERTURE UMIDITA	d) restauri parziali e) ottime condizioni a b e d	b e d e
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11		piano terreno	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via XX Settembre		resto dell'edificio	
		spazi liberi 2	
		DESTINAZIONE DI PIANO	
DATI CRONOLOGICI  Edificio del secolo scorso Sec.XX: trasformazione del piano ter ra per negozi e*della strada e allo ultimo piano; eliminato cortile  * della facciata An via Zambonata livello	Edificio su lotto quadrangolare affacciata su due cortine Altezza di cinque piani(più un piano seminterrato su via Zambona te) Tetto a falde	Murature in pietra e matt Tetto con orditura in leg coppi Rivestimento piano terra tembre in marmo Contorni aperture in are	gno e manto su via XX
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Fronte su via XX Settembre di		
PROPRIETARIO ATTUALE	buon livello	PROPOSTE DI RESTAURO	
	Fronte su via Zambonate: rifacimen Sostatuire contorni sfaldata de to fine '800 primi '900 senza par nestre su via XX Settembre		lati delle re
BIBLIOGRAFIA	tocolare importanza	OSSERVAZIONI	
BADARO CENTRAL PROPERTY AND ADMINISTRAL PROPERTY AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRAL PROPERTY AND ADMINISTRAL PROPERTY AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTR			
DOCUMENTI ANNESSI	negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.		
EB.178.12a/178.22a/178.20a/159.7	Vetrine "Vestes" in contrasto con	REDATTA DA F/Mazza-giugno 1973	
	1'ambiente	REVISIONATA DAV. Zanella-luglio 1973	
		VISTA DA	10-37
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7	8 9



