




1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Casa Mazzocchi già casa del Mutuo soccorso										EPOCA sec.XVI-XVIII										1 - VALORE ARCHITETTONICO									
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre										N. CIV. 47-51										a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									
CATASTO Bergamo f.11;mp.1403																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE negozi,abitazione										a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									
STRUTTURE VERTICALI										STRUTTURE ORIZZONTALI										COPERTURE									
																				UMIDITÀ									
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.h.a. art.11																				piano terreno									
PROTEZIONE PROPOSTA Oltre le fronti su strada e sul cortile,il vano scala e ambienti interni notevoli																				resto dell'edificio									
																				spazi liberi									
																				DESTINAZIONE DI PIANO									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										STRUTTURE E MATERIALI									
Edificio cinquecentesco di carattere isabelliano.Facciata su via Tiraboschi posteriore,prebabilmente settecentesca Trasformazione del piano terra su via XX Settembre per apertura negozi.Padiglione a un piano sporgente su via Tiraboschi(B) recente										Edificio su lotto rettangolare con cortile interno.Altezza di 4 piani più sottotetto(non abitabile); parte a uno-due piani su via Tiraboschi										Murature in pietra e miste									
Lapide nel cortile ricordante la visita fatta da Silvio Spaventa nel 1877 alla associazione del Mutuo Soccorso artisti, operai,professionisti										Copertura a due falde										Solai in legno;volte a piano terra(negozi)									
PROPRIETARIO ATTUALE										Cortile con ballatoi su tutti i lati										Contorni delle aperture in arenaria									
										Androne con volta a botte										Tetto con orditura in legno e manto in coppi									
										CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO										Androne e cortile pavimentati in lastre di arenaria									
BIBLIOGRAFIA										Impostazione a palazzetto:fronte simmetrica con portale centrale ad arco,balcone con mensole sagomate al 2°piano e fascie di scangione orizzontale.Cortile con portale e finestre decorate molto eleganti; vano scale notevole.Affreschi ottocenteschi al 1° piano.Serramenti negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc negli appartamenti se-ttecenteschi										PROPOSTE DI RESTAURO:restauro conservativo della fronte su via XX Settembre e del cortile. Eliminare corpo B e modificare 1°									
DOCUMENTI ANNESSI																				OSSERVAZIONI piano su via Tiraboschi									
NEG.175.8/162.19/162.24/162.15/162.17/162.37/162.36																				Fronte su via XX Settembre eccezionale per eleganza e per caratteristiche nella cortina.Blocco frastagliato su via Tiraboschi									
Scheda bis																				REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973									
																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973									
																				VISTA DA									





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Casa Mazzocchi già casa del Mutuo soccorso</u>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>S.Alessandro</u>																		VIA <u>XX Settembre</u>																		N. CIV. <u>47-51</u>								
REDATTA DA <u>F.Mazza-giugno 1973</u>																		REVISIONATA DA <u>V.Zanella-luglio 1973</u>																		VISTA DA								
																																												
																																												
1 2 3 4 5 6									7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	