



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV. 39 43									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 6 5																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.1405																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo																		Edificio su lotto rettangolare con									Murature miste,intonacate																										
Interventi su via Tiraboschi a piano																		cortile interno affacciato su due									Soli in legno																										
terra all'inizio del '900																		cortine									Tetto con orditura in legno e manto in																										
Occupazione del cortile con corpo a																		Altezza di quattro piani									coppi																										
due piani e copertura piana(B)																		Terrazzo sopra il 1° piano su via									Contorni delle aperture in arenaria																										
																		Tiraboschi									Ballatoi con struttura portante in																										
																		Tetto a due falde									arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Fronte su via XX Settembre sobria									Intonacare e riprendere contorni in																										
																		e di un certo respiro;fronte su via									arenaria sfaldati nella fronte su via																										
																		Tiraboschi più povera(era la fronte									XX Settembre;togliere tettoia dallo																										
																		interna verso la roggia)									ultimo ballatoio;liberare cortile																										
BIBLIOGRAFIA																		Nel cortile ballatoi																																			
																		Androne con volta a botte																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.: negozio su									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																										
NEG.162.4/162.11/159.4/162.13																		via XX Settembre:tipica impostazio									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																		ne primi '900(esempio positivo																																			
																		di inserimento)									VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

