



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV. 43-45																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.1404																		USO ATTUALE negozio,abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno																		1/2			A=3					
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1/2			B=5					
																		spazi liberi																		1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo																		Edificio a pianta rettangolare af																		Murature miste,intonacate								
Fronte su via XX Settembre rifatta in																		facciato su due cortine																		Solai in legno								
stile in questo secolo																		Altezza di quattro piani																		Tetto con orditura in legno e manto in								
Nel 1965 circa eliminato il portale																		Copertura a falde(parti interne a																		coppi								
su via XX Settembre per inserire un																		terrazza)																		Contorni delle finestre all'interno in								
negozi;creato nuovo corpo per negozio																																				arenaria,all'esterno in pietra artifi-								
e nuovo ingresso su via Tiraboschi;co																																				ciale								
perto il cortile fino all'altezza del																																												
1° piano																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte proporzionata su via XX Set																		Rifacimento intonaco su via Tiraboschi								
																		tembre																		Revisione piano terra su via XX Settem-								
																		Fronte su via Tiraboschi che con-																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		clude la sequenza della vecchia																		bre								
																		cortina																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
NEG.162.4/178.16a/194.7a																		Inserimento negativo del negozio																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																		su via XX Settembre																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

