



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA S.Alessandro VIA XX Settembre 37-58/Tiraboschi									CIV. 58									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.1411																		2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata									USO ATTUALE negozio,abitazione(in parte)									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COBERTURE			UMIDITA			NUMERO SCHEDA														
												0 1 1 0 4 6 7														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via XX Settembre																		a b c d e								
																		A=3								
																		B=4								
																		C=5								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo									Edificio a pianta rettangolare af									Murature miste,intonacate								
Chiuso il vavedio fino al 1° piano									facciato su due cortine									Solai in legno								
Rifacimento della fronte su via Tira-									Altezza di 5 piani il corpo A;di									Tetto con orditura in legno e manto in								
boschi con l'aggiunta sullo spazio del									4 il corpo B;di due il corpo C									coppi								
la roggia di un corpo a due piani(C)									Tetto a falde									Contorni delle aperture in arenaria								
Trasformato di recente il piano ter																		Rivestimento dei primi due piani su via								
ra su via XX Settembre per negozio																		Tiraboschi in travertino								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Fronte su via XX Settembre compo-									Ristrutturazione interna del corpo A at								
									sta con aperture poste agli estre-									tualmente disabitato;rifacimento inseri								
									mi e progressivamente avvicinate									OSSERVAZIONto del negozio su via XX Settem-								
									verso l'alto(anomalo l'ultimo pia									bre								
									no)																	
BIBLIOGRAFIA									Fronte su via Tiraboschi nuova																	
DOCUMENTI ANNESSI									negoz, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
NEG.162.3/159.3/194.6a									Insegna e vetrina fuori scala su									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
									via XX Settembre									VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

