



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XIX-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
LOCALITÀ <u>S. Alessandro</u> VIA <u>XX Settembre 17-19/Tiraboschi</u> civ. <u>40-42</u>																											NUMERO SCHEDA <u>0110470</u>								
CATASTO <u>Bergamo f.11;mp.1417</u>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozi,abitazione</u>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>								
																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11</u>																		piano terreno									GRADO <u>A=3</u>								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>fronte su via XX Settembre</u>																		resto dell'edificio									<u>B=5</u>								
																		spazi liberi																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI <u>Edificio del XVIII e XIX secolo</u> <u>Trasformazione recente del piano ter</u> <u>ra su via XX Settembre per negozio</u> <u>Su via Tiraboschi corpo aggiunto do</u> <u>po il '45</u> <u>Coperto il cortile con nuova costru</u> <u>zione</u>																		DATI TIPOLOGICI <u>Edificio a pianta irregolare af</u> <u>facciato su due cortine</u> <u>Altezza di 4 piani più sottotetto</u> <u>il corpo su via XX Settembre con</u> <u>tetto a falde</u> <u>Corpo B su via Tiraboschi a 2 pia</u> <u>ni con copertura piana adibito a</u> <u>negozi</u>									STRUTTURE E MATERIALI <u>Corpo A :murature miste;intonacate</u> <u>Solai in legno</u> <u>Tetto con orditura in legno e manto in</u> <u>coppi</u> <u>Contorni delle aperture in arenaria</u> <u>Rivestimento esterno piano terra in pie</u> <u>tra</u> <u>Corpo B :struttura in c.s. a vista</u> <u>Serramenti in alluminio</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>Fronte su via XX Settembre dignito</u> <u>sa e di impianto tipico per posi</u> <u>zione delle aperture</u>									PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione piano terra della fronte su</u> <u>via XX Settembre;parziale ristruttura</u> <u>OSSERVAZIONI zione interna</u>								
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG.102.34/175.11/175.10/194.4a</u>																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. <u>Fuori luogo il grande arcone del</u> <u>negozio</u>									REDATTA DA <u>F.Mazza-giugno 1973</u> REVISIONATA DA <u>V.Zanella-luglio 1973</u> VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

