



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S. Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV. 15									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 7 1																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.1419																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio, ufficio (non abitato)									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII-XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Murature miste, intonacate																										
Negozio rimodernato																		Altezza di quattro piani più sotto tetto									Solai in legno																										
																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																											Contorni delle aperture in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		La fronte ha impostazione uguale a quella del mp.1417, sebbene senza l'interesse di particolari (contorni) di questa									Modifica negozio																										
BIBLIOGRAFIA																		Mancano le griglie, salvo l'ultimo piano									OSSERVAZIONI																										
																											Residuo autentico della vecchia cortina																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																																			
NEG.102.34																		Introduzione violenta della nuova vetrina e insegna									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										

