



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' S.Alessandro VIA XXSettembre,3-9;via Tiraboschi,36																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 7 3																	
CATASTO Bergamo f.11; mp.1420-1421																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' privata USO ATTUALE negozi, uffici, abitazione.																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'						a			b			c			d			e			5														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruito dopo il 1945 sull'area di edifici preesistenti.																		Edificio a testata di cortina (su via XX Settembre) con pianta a U. Corpi di fabbrica di diverse altezze: corpo A a tre piani; corpo B a cinque piani e corpo C a sei. Tetto a falde e piano.																		Struttura in c.a. (a vista su via Tiraboschi). Solai misti in laterizio ec.a. Tetto misto in laterizio e c.a. Manto in coppi (su via XX Settembre). Fronte su via XX Settembre con rivestimento a piano terra in arenaria e contorni aperture in pietra artificiale. Altre fronti: in parte intonacate, in parte vetrate.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Su via XX Settembre fronte ricostruita in "Stile", dove ai suggerimenti della Soprintendenza si mescola la rinuncia progettuale. Fronte su via Tiraboschi moderna senza note particolari. Cortile (slargo di passaggio pubblico) con aiuola verde. negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																				REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
NEG. 102.22 / 102.26 / 102.29 / 175.3																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

