



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>														
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e passaggio pubblico EPOCA sec.XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA														
LOCALITA S. Alessandro via Tiraboschi, 28-34; pass. Don Seghezzi																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 7 6														
CATASTO Bergamo f.11; mp.292 / Boccaleone f.26; mp.323																		2 - NECESSITA DI RESTAURO									GRADO														
PROPRIETA privata USO ATTUALE passaggio pubblico, negozi, uffici, abitaz.																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e														
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						piano terreno									1 2								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		resto dell'edificio									1 2														
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi									1 2														
																		DESTINAZIONE DI PIANO																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI														
Edificio del XX secolo dopo '45																		Edificio collegato ad altri edifici in cortina su via Tiraboschi a pianta irregolare									Edificio: struttura in c.a.														
																		Altezza di 6 piani; nella parte a nord corpo a un piano per negozi e portico del passaggio pedonale									Solai misti in laterizio e c.a.														
																											Tetto misto in laterizio e c.a.														
																											Rivestimento esterno in marmo, interno in mosaico														
																											Portico del passaggio pedonale con soletta in c.a. e copertura in vetro-cemento sostenuta da pilastri in c.a.														
																											rivestiti in marmo														
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		Collegamento con passaggio in parte coperto tra via XX Settembre e via Tiraboschi									PROPOSTE DI RESTAURO														
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI														
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																							
NEG. 102.23 / 102.25 / 102.30 / 175.12																											REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973														
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973														
																											VISTA DA														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							

