









1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Stabilimento Zoppi</b>																		EPOCA <b>sec/XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Moroni VIA Palma il Vecchio</b>																		N. CIV. <b>7A</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Boccaleone f.9;mp.79</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>nessuno</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COBERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																											0 1 1 0 5 0 4								
PROTEZIONE PROPOSTA																											GRADO								
																											5								
																											piano terreno								
																											rosto dell'edificio								
																											spazi liberi								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Corpi A e B costruiti nel sec. XX Posteriore il corpo C Aggiunto piccolo corpo di fabbrica ad ovest (corpo D)																		Grande edificio industriale a filo di strada. Pianta irregolarmente ret- tangolare molto allungata. Suddivi- sibile in tre corpi principali; corpo									Corpo A: muratura in pietra, intonacata. Solai in legno; colonnine portanti in ferro; mensole delle travi ed elementi delle finestre in arenaria. Corpo B: mu- ratura in pietra squadrate (in parte a vista; interno); solai in putrelle di ferro con voltine in mattoni sostenute da colonnine di ferro. A piano terra pi- lastri in cemento. Copertura in marsi- gliesi e cemento (lucarnari). Aeratori in legno sul tetto. Corpo C: struttura in c. a*; muri in prismi; solai in c.a. con tra- vi (molte in vista) Copertura mista con riporti in ghiaia. Fronti intonacate. Sul tetto aeratori in legno e piccola costruzione in muratura. Serramenti in ferro. Pavimento in mattonelle di cemen- to.								
A: altezza di tre-quattro piani, copertu- ra in parte piana e in parte a due falde. A est corpo di fabbrica a tangolare (servizi igienici) collegato ad pensili. Finestre in parte binate ad arco ribassato. Copertura piana. Cor- po B: sul lato est vano scale. File con- tinue di colonnine all'interno. Serie di grandi finestroni ad arco ribassato sui lati lunghi. Corpo C: fronti maggiori, tre ordini continui di grandi finestre rettangolari. PROPRIETARIO ATTUALE Sul lato sud due ordini di finestre ad arco ribassato. Gran- de scala. Gronda sporgente su mensole (cemento).																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: corpi A e B contorni in cotto degli archi delle aperture e della gronda. Scala a chiocciola in ferro. Fra l'edificio e i fabbricati posti ad occidente vi è una larga via interna (parallela a via Palma il Vecchio) in parte acciottolata e in parte asfaltata. A intervalli irregolari parti in ve- mento collegano i corpi di fabbri- ca che si fronteggiano. In alcuni tratti corrono binari.									Scheda bis								
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA <b>G.M. Labaa-aprile 1973</b>									REVISIONATA DA <b>V. Zanella-maggio 1973</b>								
NEG. 96.31/96.32/90.6a/91.27a/91.35a/ 90.13a/																		VISTA DA																	







1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Stabilimento Zoppi</b>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>Moroni</b>																		VIA <b>Palma il Vecchio</b>									N. CIV. <b>7A</b>									0 1 1 0 5 0 4								
REDATTA DA <b>G.M.Labaa - aprile 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella - maggio 1973</b>									VISTA DA																	
																																												
																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										