



1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Essicatoio stabilimento Zoppi																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Palma il Vecchio																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 1 0 5 0 5																	
CATASTO Boccaleone f.9;mp.24																		USO ATTUALE nessuno									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ Privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									rosto dell'edificio									spazi liberi									5								
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Inizio del sec.XX																		Edificio a pianta rettangolare, alto tre piani (c.15m)									Struttura in mattoni. Solai misti. Pilastri interni in mattoni. Fronti intonacate.																										
																		Su i tre lati grandi finestroni arcuati con griglie									Piani delle finestre in arenaria.																										
																		All'ultimo piano ballatoi sul lato ovest; sul lato est scala esterna in legno									Ballatoi in cemento e mensole in ferro. Decorazioni sottogronda in mattoni a vista. Serramenti in ferro, griglie in legno. Scala in pietra.																										
																		Le altre aperture ad arco ribassato									Sulla copertura ghiaia e grande aeratore in legno.																										
																		Copertura piana									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									OSSERVAZIONI																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Sottogronda con archetti pensili									L'edificio potrebbe rimanere come documento dell'industria tessile in Bergamo.																										
																		All'interno stanze di essiccazione con ballatoi e passaggi in legno									REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973																										
BIBLIOGRAFIA																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									VISTA DA																										
NEG.89.32/91.25a/99.13																																																					
1									2									3																																			

