



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Cabina elettrica, sala e salone macchine ^{Zepfi} EPOCA sec. XIX-XX prima																		145 VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Palma il Vecchio N. CIV.																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0110507																	
CATASTO Boccaleone f.9;mp.24																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE nessuno																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			piano terreno			1 2			a b c d e			5																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		resto dell'edificio									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Epoca di costruzione: fine sec. XIX; inizio XX.									Edificio industriale a pianta irregolare. Altezza di un piano (cabina elettrica, due piani m12c)									Muri in mattoni, intonacati. Copertura in legno, manto in marsigliesi e in cemento con lucernario e riperti di ghiaia. Pavimenti in piccole mattonelle.																										
Aggiunto all'inizio del secolo corpo di fabbrica ad ovest: sala macchine									Tetto a padiglione piano									Serramenti in ferro e in legno																										
									Due scale interne portano ad ampi locali sotterranei									Zoccolatura in piastre di pietra																										
																		Tettoia in ondulato plastico																										
																		Contorni delle aperture in arenaria e mattoni in vista																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
									Sottogronda della cabina elettrica: archetti pensili in mattoni a vista																																			
									Salone macchine: lesene su alto zoccolo; soffitto in legno a enormi casettoni. Semplici decorazioni in gesso sopra le aperture. All'esterno nel sottogronda decorazioni in cotto. Lato nord: due finestre arcuate. Per il contesto vedi scheda 01.1.05.09.									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA G.M. Labaa-aprile 1973																										
NEG. 86.19a/86.21a/90.20a																		REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																										
																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

