



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Edificio caldaie Zoppi																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110508																																												
LOCALITÀ Moroni VIA Palma il Vecchio																		N. CIV.									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																												
CATASTO Boccaleone f.9;mp.24																		USO ATTUALE nessuno									a b c d e									5																																												
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COBERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																																			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2									1 2									1 2																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Dell'inizio del XX secolo;aggiunta una campata a est																		Edificio a pianta rettangolare;al- to un piano.Serie di coperture a due falde di tipo industriale Lato nord:serie continua di grandi finestre arcuate con rosone sopra- stante A ovest ciminiera									Murature in mattoni Murature in tavelle sostenute da putrel- le di ferro e da montanti pure in ferro Manto in marsigliesi Pavimento in mattonelle Fronti intonacate Contorni delle finestre parzialmente in arenaria																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
																		All'interno resti di forni(in mat- toni),decorazioni in cotto sotto gronda																																																														
BIBLIOGRAFIA																		Silos in lamiera									OSSERVAZIONI																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDDATA DA G.M.Labaa-aprile 1973									REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																																												
NEG.91.14a/91.13a/88.16a/88.29a																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

