




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Ponte, chiusa ed altri elementi della roggia Serio /sec.XIX																											1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 5 1 0																	
LOCALITÀ Moroni---accesso VIA Palma il Vecchio N. CIV. 7A-9																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Boccaleone f.9;									PROPRIETÀ privata USO ATTUALE nessuno																																												
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2									2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI													DATI TIPOLOGICI													STRUTTURE E MATERIALI																											
Costruzioni ottocentesche sulla roggia medioevale detta "Fossatum Communis Pergami"													Ponte: ponte a due arcate con pila centrale fornita di "sperone" frangiflutti													Ponte: archi in mattoni																											
													Basso parapetto e ringhiera													Chiusa e muro sud in pietre squadrate (di accurata fattura)																											
													Chiusa: struttura a L fra due livelli del letto della roggia con paratie che regolano le acque													Ringhiere ponte in ferro																											
PROPRIETARIO ATTUALE													CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO													PROPOSTE DI RESTAURO																											
													Il letto del torrente è delimitato a sud da un muro in belle pietre squadrate, a nord in parte da casa a filo d'acqua, in parte da giardini e cortili													Ripulire il letto																											
																										Depurare le acque																											
BIBLIOGRAFIA																										OSSERVAZIONI																											
L. ANGELINI, 1952, 52																										Da questa chiusa si aziona il maglio (v. scheda 01.1.05.09)																											
DOCUMENTI ANNESSI													negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.													REDATTA DA G.M. Labaa-aprile 1973																											
NEG. 91.20a/91.19a/91.23a/88.20a/88.19a/88.21a/88.18a																										REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																											
Scheda bis																										VISTA DA																											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Ponte, chiusa e altri elementi della roggia Serio</u>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Moroni---accesso</u>																		VIA <u>Palma il Vecchio</u>																		N. CIV. <u>7A-9</u>								
REDATTA DA <u>G.M. Labaa-aprile 1973</u>																		REVISIONATA DA <u>V. Zanella-maggio 1973</u>																		VISTA DA								
																																												
																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										