



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <i>Ex portineria, uffici, direzione stab. Zoppi</i>																		EPOCA <i>sec. XX prima '45</i>									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <i>Moroni</i> VIA <i>Palma il Vecchio</i>																		N. CIV. <i>9</i>									0 1 1 0 5 1 1								
CATASTO <i>Bergamo f.10;mp.719</i>																		USO ATTUALE <i>nessuno</i>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <i>privata</i>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <i>P.R.G. n.a. art.11</i>																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									a b c d e								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
L'edificio costruito negli anni '30 sorge in gran parte sull'ex casello daziario di porta Broseta demolito agli inizi del secolo																		Edificio d'angolo fra strade a pianta irregolare, alto uno-due piani più seminterrato (ex archivio). Copertura piana. Fronte in gran parte curva. Ampie finestre rettangolari. Terrazza sulla portineria. Piccolo cortiletto quadrangolare interno sopraelevato con scala di accesso									Struttura portante verticale in mattoni. Solai e copertura mista. Fronti intonacati. Piccolo zoccolo in arena-ria su strada. Davanzali delle finestre in ceppo. Contorni degli ingressi della portineria in marmo. Portale d'ingresso uffici in cemento rosso. Scala esterna in granito, interna in rosso di Verona. Alle finestre tapparelle. Serramenti in legno, pavimenti in mattonelle e linoleum								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Portale e porta d'accesso agli uffici della scala interna con ringhiera in ferro e legno. Portineria ad andamento curvo con pensilina sovrastante in vetrocemento e una finestra circolare. Il tutto ha un carattere tipicamente razionalista									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																											Si può conservare l'edificio come documento dell'epoca								
PELANDI, 1965, III, 28																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <i>G.M. Labaa-aprile 1973</i>								
NEG.96.35/90.5a/91.21a/86.5a/86.9a																											REVISIONATA DA <i>V. Zanella-maggio 1973</i>								
Scheda bis																											VISTA DA								



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Ex portineria,uffici,dàrezione stabilimento Zoppi																		LOCALITÀ Moroni																		VIA Palma il Vecchio									N. CIV. 9									NUMERO SCHEDA																	
REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																		VISTA DA									0110511																										
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												